

## Casse Integrate con Gestionale Farmasimplex

**Si invitano i sigg.ri clienti a contattarci per conferma ed ulteriori consigli prima dell'acquisto!**

Marca	Modello	Note
Ditron	I-Deal, Quadra, ZIP, MI 320-580-3000-3000K-3100 con WinEcrCom	tutte le casse con EASY LOADING con driver WinEcrCom sia SERIALE che ETHERNET
Casio	FIP 300	tutte quelle con Firmware Ditron aggiornabile e driver WinEcrCom
Fasy	Libeccio,Scirocco,Mistral,Zephir,Shamal,Ghibli	problemi con driver ed adattatori USB-COM (anche la Zephir), la Scirocco è lenta
Sarema	JUMP	solo le nuove EASY LOADING con driver WinEcrCom
Sweda	Zip, Master, Labor, Gear	solo le nuove EASY LOADING con driver WinEcrCom
Olivetti	Nettuna 200,400,500,600, etc. con ELA MANAGER o ELA EXECUTE	cambio modo pc/standalone via tasto molto scomodo
MicroPOS	Giada EJ,Serena F,Serena C,Serena Pos,Serena Line	solo linea ARIS BLU con driver WinEcrCom
MicroPOS	Serie 300,Serie 300 Team, Market EJ, Euro Line	solo linea DCR GRIGIA con driver WinEcrCom
Royal	Nettuna, etc. con ELA MANAGER o ELA EXECUTE	stessi problemi Olivetti
Underwood	Nettuna, etc. con ELA MANAGER o ELA EXECUTE	stessi problemi Olivetti
Yard	Twelve,ActualT,Alladia FD e EJ,Nettuna con ELA MANAGER o ELA EXECUTE	stessi problemi Olivetti
Indesit	Serena con ELA MANAGER o ELA EXECUTE	stessi problemi Olivetti
MWCR	tutte le marche/sottomarche del gruppo (acquisito da Ditron)	solo le NUOVE Sweda,Sarema,Distribution System con EASY LOADING e WinEcrCom
Olivetti	PRT100F con ELA MANAGER o ELA EXECUTE	cambio modo pc/standalone molto scomodo, tramite tasto chiave, stessi problemi Olivetti
Olivetti	PRT300F con XON-XOFF (sia SERIALE che ETHERNET)	cambio modo pc/standalone molto scomodo, tramite tasto chiave, stessi problemi Olivetti
Custom	Kube, Kube2, Kube-F e Big con protocollo XON-XOFF (SERIALE o ETHERNET)	protocollo XON-XOFF standard Kube con parametri della seriale e rete configurabili
Vandoni	Delphis e 270GE (driver incluso), 40Silver e Saturno (driver a pagamento)	anche DT200S,200 SE,200 SB-E,200 SB-E SILVER,270M
Epson	Tutti i modelli XON-XOFF (sia SERIALE che ETHERNET)	qualche problema con alcuni adattatori USB-COM, scongiate su Windows 7 e superiori
Hugin	Tutti i modelli	usa vecchio linguaggio SWEDA MICROPOS, spreca molta carta con castelletto IVA
3i	Tutti i modelli XON-XOFF (sia SERIALE che ETHERNET)	Segnala errore 13 in caso di CF errato e richiede "C" e poi TOTALE
RCH	Vecchie (con Globe Driver) e nuove (con MultiDriver_APP o XON XOFF)	Globe Driver non sempre funziona con adattatori USB-COM e con Win 7/8 64bit
DTR	Tutti i modelli XON-XOFF (sia SERIALE che ETHERNET)	Segnala un errore in caso di CF errato e non stampa
Altre	Qualunque con protocollo XON-XOFF (via SERIALE che ETHERNET)	In caso di problemi con casse che non gestiscono l'apertura cassetto, questa è disattivabile
<b>Sarema</b>	<b>tutti i modelli con Sarema Language NON SONO INTEGRATI</b>	<b>(DLL Sarema NON compatibili con Windows Vista e successivi)</b>